

PI NA ULTRAVİ YOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemi, elektromanyetik enerjiyi merkürü arklarından, organizmanın genetik materyaline (DNA, RBA) aktarır. UV. radyasyon, bu aktarım esnasında, hücreyi parçalayarak, zararlıların çoğalmasını önler. Bu yöntemle, havuzdaki hemen hemen tüm mikro organizmaları yok ederek, havuz dezenfeksiyon sistemine katkıda bulunur.

ÖZEL TASARIM

Pina ultraviyole dezenfeksiyon ürünleri, suyun akışını kolaylaştıracak ve ışık/su temasını arttıracak şekilde dizayn edilmiştir.

9000 SAAT AMPUL ÖMRÜ

Tüm UV ampuller normal şartlar altında 9000 saat ömre sahiptir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

UV ışık odası ve ünitenin gövdesi tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE : AISI304
AMPUL KILIFI : Yüksek kalite Cam
KONTROL PANOSU : IP65

Panel ve ürün arasındaki tüm kablo ve bağlantı soketleri dahildir.



KONTROL PANEL

Pina ultraviyole dezenfeksiyon ürünleri, IP65 kontrol panosuna birlikte satışa sunulmuştur. IP65 kontrol panosunun üzerinde UV lamba saat sayacı, lamba ledi ve on/off sviçi mevcuttur.



MODELLER

KOD	BAGLANTI	30 000 W/cm²	UV AMPUL	ELEKTRİK TÜK.
BDU01	1"	3	1	40 W
BDU02	1	5,0	1	65 W
BDU03	1 1/2"	10	3	120 W
BDU04	2"	20	6	240 W
BDU05	2"	25	8	320 W
BDU06	2 1/2"	30	6	390 W
BDU07	3"	40	8	520 W
BDU08	4"	60	12	780 W
BDU36	4	80	12	1050 W
BDU37	4	100	12	1200 W

Diğer modeller için lütfen temasa geçiniz.

YEDEK PARÇALAR

- 1- BDU33 - UV Ampul
- 2- BDU32 - Açık Derlin
- 3- ZWY69 - Kapalı Derlin
- 4- ZZT21 - O Ring
- 5- BDU32 - Kılıf

U.V. DEZENFEKSİYON UN AVANTAJLARI

- UV dezenfeksiyon sistemi hemen hemen bütün spor, bakteri ve virüsleri öldürmede çok etkilidir.
- UV dezenfeksiyon sistemi, kimyasal madde kullanımı ortada çıkabilecek taşıma, stoklama ve kullanım risklerini ortadan kaldırmanızı sağlar.
- Kimyasallarda oluşan kansere neden olabilen atık madde yoktur.
- UV dezenfeksiyon sisteminin kullanımı kolaydır.
- UV dezenfeksiyon sistemi kimyasal kullanımı azaltarak sağlığınıza ve bütçenize destek sağlar.
- UV dezenfeksiyon cihazı makina dairesinde çok acıyer kaplar.